

# المان المان

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

---o(=>o---

محاضرة كبرى الحديوى اسماعيل (كبرى قصر النيل)

لحضرة السبد افئدى مودت مفتش الكبارى بمصلحة الطرق والكبارى بوزارة المواصلات ألقيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية في ١٤ ابريل سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۲۲/۲۶۷ م

ESEN-CPS-BK-000000307-ESE

00426407



## المساليان المالكان ال

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ فرمجتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

---o<≣>o----

محاضرة كبرى الحديوى اسماعيل (كبرى قصر النيل)

لحضرة السبد افئدى مبودت مفنش الكبارى بعضاحة الطرق والكبارى بوزارة المواصلات ألقيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية في ١٤ ابريل سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۲۱/۲۲۱/۰۰۰۱

## کوبری الحدیوی اسماعیل (کوبری قصر النیل)

### نبذة تاريخية عن الكوبرى القديم

كان الاتصال بين القاهرة والجزيرة متوقفاً فيا مضى على المعديات المعرضة لاخطار غائلات النيل فاراد المغفور له اسماعيل باشا ان يكفى الناس شر تلك الاخطار . وان يسهل الاتصال بين الجزيرة والقاهرة ففكر فى انشاء كوبرى يربط بين عاصمة ملكه وتلك الناحية الجميلة التي بنيت فيها فيما بعد قصور وحدائق عامة ومنتزهات نتمتع فيها الآن وقد شرع في أنشاء هذا الكبرى فى يوم ٢ مايو سنة ١٨٦٩ وتم بناءه فى ٢ مايو سنة ١٨٦٩ وتم بناءه

وكان طوله ٢٠٤ متر وبه فتحتان لله لاحة طول كل منها ٣٧ مترا . وكان عرضه ٥ و ١٠ امتار . منها متران ونصف للافريزين على جانبي الطريق الذي كان عرضه ثمانية أمتار ، على ان هذا الكوبري كان يعد في مقدمة الكباري الثي

انشئت فى ذلك العهد. وقد عملت اساساته بطريقة الهواء المضغوط المتبعة الآن. ولواعتبرنا الأحمال التي كانت فى ذلك الزمن لعرفنا ان كوبرى قصر النيل كان متيناً قادراً على تحمل ما يمر عليه من الاثقال. فقد عمل تصميمه على أن يحمل فوقه عربات متتابعة زنة كل منها ستة اطنان أو ان يحمل حملا موزعا مقداره ٤٠٠ كيلو جرام على المتر المربع.

وكانت مبانى الدعائم والاكتاف من الدبش العادى المحوط بغلاف من الحجر الجيرى المنحوت وكان ألجزء العلوى عبارة عن كرتين من الاعتاب الشبكية تربطها كرات عرضية ترتكز عليها أدضية الطريق. وكان الجزء المتحرك منه يدار باليد بواسطة تروس بسيطة تتحرك مفاتيح يدوية

وبعد أن تم الكوبرى تشكل قومسيون في ٩ فبراير سنة ١٨٧٧ بنظارة الداخلية (وكانت وزارة الاشغال وقتها محولة على نظارة المالية) برياسة المرحوم محمود باشا الفلكي الذى كان وقتها رئيس ادارة ديوان الاشغال بنظارة المالية وأعضاؤها مكونة من المرحوم بهجت باشا الذى كان وقتها مفتش عموم قناطر وترع وجه بحرى وسعادة على باشا ابراهيم مفتش عموم قناطر وترع وجه بحرى وسعادة على باشا ابراهيم

وكان وقتها ناظر شوارع المحروسة وحافظأ لوظيفة مهندس حربى ثم جران بك كان وقتها باشمهندس شوارع المحروسة وابراهيم بك لبنان مهندس مندوب من قبل ديوان الاشغال وخليل بك لبنان كاتب القومسيون. ولما حضر القومسيون وامتحن القنطرة فى ١٠ و١١ و١٢ فبراير سنة ١٨٧٢ وجدها باحسن نظام وشكر اعمالها وأجرى في يوم ١٢ فبراير سـنة ١٨٧٢ تجربة بواسطة مرود بطارية طوبجيسة سفرية راكبة مكونة من ستة مدافع مع جبخاناتهم وقد مرت هذه البطارية أولا بالخطوط المعتادة (اشكين) ثم مرت دفعة أخرى بخطوة الغار ثم بعد ذلك قسمت البطارية الى قسمين صرا سويا من الشاطىء وتقابلا وسط العين المتوسطة ووقفا دفعة واحدة. وعندعمل هذه التجربة لوحظ انه لا يحصل للقنطرة الا اهتزاز قليل قرر هذا القومسيون انه لا يضر بثباتها.

وقد بلغت تكاليف القنطره المذكورة مبلغاً وقدره ۲۷۵۰۰۰۰ فرنك أى حوالى ۱۱۰۰۰۰ جنيه .


#### الوقايات والترميات.

مرت السنون والأيام ولم يحصل أى خلل بالكوبرى وانماكان يحصل من آن لا خر نحر حول البغال فكانت وذارة الاشغال تملأه بالدبش وهذا النحر منتظر حصوله في مجرى مثل مجرى النيل.

وفى سنة ١٩١٣ قامت وزارة الاشغال بتغيير تعريشة الطريق اذ تبين أن ألواح الصاج الحاملة للأرضية قد بليت فاستبدلتها بطابق من الحرسانة المسلحة يعلوها أرضية مرف طوب الاسفلت بدلا من المكدام.

وكانت مبانى البغال بحالة جيدة ما عدا بغلتين تخوخت مبانيها وصارت اسفنجية خالية من المونة فرممتها مصلحة الطرق بعمل كحله فى العرانيس من الحارج ثم ملأت مبانيها بالاسمنت السائل واستمرت بعد ذلك بحالة جيدة.

ولما أن ازدادت حركة المرور ازدياداً عظيما وعظمت الاثقال عن الحد المقرر اضطرت مصلحة الطرق والكبارى الى تغيير حركة المرور فنعت مرور الغربات واللوريات الثقيلة



المراجعة المسلمة المورة (١٥٢٢/١٨٢).

شكلنمسة ا


ومنعت مرور عربات النقل البطيئة التي تعوق حركة السير. ولما أن لاحظت اهتزاز الكوبرى اهتزازاً عظيما بادرت بفحص الجزء المعدني منه واتضح لها أن الحديد قد تبلور وأصبح الكوبرى معرضاً لاختلال فجائي وقد أرسلنا قطع اختبار من حديد الكوبرى الى مدرسة الهندسة ومصلحة السكة الحديد لاجراء عملية الشد فكانت النتيجة أن الحديد لم يكن به أى مرونة وقد فقد خاصية الحديد أو الصلب الطرى الذي تعمل منه الانشاءات الحديدية.

والشكل نمرة واحد يبين نتيجة التجارب التي عملت على حديد الكوبرى القديم بمدرسة الهندسة و بمصلحة السكة الحديد . وبجوار الحطوط البيانية التي عملت بين الجهد والاستطالة رسمنا خطا بيانيا لقطعة اختبار من الصلب الطرى العادى عمل بمدرسة الهندسة . ومن كل هذه الحطوط البيانية يتضح أن حديد الكوبرى ناشف جدا وليس له حد الميانية يتضح أن حديد الكوبرى ناشف جدا وليس له حد المرونة كما أن متوسط النسبة المثينية للاستطالة حوالي الحسة في المائة والواجب أن لا تقل عن عشرين في المائة . أما حمل الكسر البالغ حوالي 2 كيلو جرام على الملايمتر المربع فلم

يكن ذا أهمية كبرى حيث أنه لا يوجد حد المرونة . كما أن قطاع الكسرلقطعة الاختبار لم تتغير مساحته عن القطاع الاصلى والواجب أن يصغر القطاع حوالى الثلاثين فى المائة . وعلمت من حضرة الاستاذ الذى أجرى عملية التجربة أن بعضاً من قطع الاختبار كانت تكسر فى مواضع مختلفة وأحياناً تكسر خارج البعد المعد للقياس مما يثبت ان الحديد أصبح غير متجانس وعلى العموم فالتجربة أثبتت أن حديد الكوبرى صاد شبها بالظهر ولا يمكن الاعتماد عليه .

### درس مشروع کوبری جدید

بعد ذلك بدأت المصلحة في درس مشروع الشاء كوبرى جديد بدلا من الكوبرى القديم وحاولت أن تنفع بالدعائم والأكتاف القديمة وذلك بعمل مخدة خرسائية فوق البغال والأكتاف بعرض الكوبرى الجديد المقترح كما هو مبين بالشكل نمرة ٢ وقد حسبنا الضغط الناتج من هذه المخدات ومن العرشة الحديدية الجديدة ومن الأحمال التي سيصمم عليها الكوبرى الجديد فوجدناه كبيراً جداً




خصوصاً في مبانى مضى عليها زمن طويل وسبق أن ترممت. وأن الفتحتين الملاحيتين في الكوبرى القديم انسدت احداهما بالطمى وصارت لا تصلها المياه إلا وقت الفيضان والفتحة الأخرى طا جزء منها والجزء الباقى يضيق أكثر مما هوعليه بعد تعريض الجزء العلوى. ولو سلمنا جدلا بامكان عمل هذه التعريشة الجديدة لاحتاج الامر الى تعديل المجرى وتحويله في هذه الفتحات الملاحية الطامية وهذا يتكلف مصاريف في هذه الفتحات الملاحية الطامية وهذا يتكلف مصاريف كبيرة رغماً عن الصعوبات الفنية التي نلاقيها في التنفيذ. وبعد ذلك استقر الرأى نهائياً على عمل كوبرى جديد بأساسات جديدة.

#### عمل المباحث وتحضير دفتر الشروط

عند ذلك بدأت المصاحة في رفع المنطقة التي حول الكوبرى وعملت القطاعات اللازمة على النيل وعينت سير المياه لتحديد اتجاه البغال وبدأت في اختبار طبيعة الأرض بواسطة جهاز مخصص لذلك . ولنشرح هذا الجهاز حيث لا يوجد في مصالح فنية كثيرة رغماً عن أهميته في تصميم الأساسات.

والشكل نمرة ٣ يبين الجهاز وهو يحتوى على ماسورة وأسية مكونة من جملة قطع أطرافها مقلوظة بحيث تنصل ببعضها وتطول الماسورة حسب الطلب . فعند بدء العمل تعمل دمسه من كتل خشبية قوية وسطها فراغ مربع يسمع لتنزيل الماسورة منه ثم يعمل تقب في الارض بواسطة بريمة بقطر مساوى لقطر الماسورة وبعمق حوالى مترثم توضع الماسورة في موضعها ويثبت بها من أعلى تركيب خشبي كما هو مبين بالشكل وتوضع فوقها شكائر من الرمل وبعد ذلك توضع الحفارة ( Sludger ) وهي ماسورة بطول ٢٠ و ١ متر وبقطر خارجي أصغر بقليـل من القطر الداخلي للماسورة وتزن حوالى المائة كيلو جرام ولها صمام من أسفل يفتح اثناء النزول ويقفل اثناء رفعه بحيث لا تنزل منها الاتربة المستخرجة وهذه الحفارة مربوطة بحبل معدني يمر على خطاف ويثبت بونش وترفع هذه الحفارة بواسطة عمال وتنزل بقلها وفى كل دفعة تدخل مواد الارض الواقعة داخل الماسورة ثم تؤخذ عينات من آن لآخر وتحفظ في صناديق منمرة ومبين عليها المنسوب الذي أخذت عنده العينة ومن الحبرة اتضيح أنه من



كُوبْرِي قَصْرُ النِّيل جِمْ النِّالِيْ لِلْهِ الْمِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

المستحسن ان تؤخذ العينات فى زجاجات لتكون بحالها الطبيعية والا فتتسرب منها المياه ولا تعرف طبيعة الارض بالدقة ومتى أخذت جميع الاتربة والمواد التى داخل الماسورة تبدأ الماسورة فى النزول بواسطة الثقل الذى عليها فتطول بواسطة ماسورة أخرى وتؤخذ العينات باستمرار وهكذا تستمر الى أن تصل الماسورة المالعمق المطلوب.


ويجب على المهندس تدوين جميع الملاحظات عن كل عينة حيث ان العينات تنغير طبيعتها بعد أن تجف ولا تعطى فكرة صحيحة عن طبيعة الأرض

واذا صادفنا أثناء النزول أحجار أو طبقة حجرية فيستعمل كاسور بدل الحفارة لكسرجميع هذه الاحجار ثم تؤخذ بعد ذلك بواسطة الحفارة .

وأحياناً يصادفنا طبقة طينية زرقاء تمنع الصهام من تأدية وظيفته وفى هذه الحالة تستبدل الحفارة ببريمة أشبه بطنبور أركميدز فتدور وتأخذ جميع المواد الطينية. وبعد ذلك تستعمل الحفارة مرة ثانية الخ. . وبعد الانتهاء يبدأ فى رفع

الماسورة بواسطة عفاريت وتفك قطعة قطعة وتنظف شم تشحم وتحفظ.

والرسم شكل عرة ٤ يبين طبيعة الارض في اربعة نقط في عرض النيل بجوار الكوبري ومنها يتضح أن الطبقات السفلي عبارة عن رمل نظيف يتخلله زلط باحجام مختلفة وهو يصلح جداً أن ترتكز عليه القاسونات وقد حددنا منسوب (- ٧) للقاسونات نظراً للاسباب التي سنذكرها فيما بعد. وشرعت المصلحة في تحضير تصميم الكوبرى الاأن الرأى استقرعلى عمل مسابقة دولية حتى يكون الكوبرى على أحسر طراز مع صراعاة الوفر في التصميم فبدأت في بحضير شروط المناقصة على هـذا الاساس الا انهـا قيدت المقاولين من حيث طول الكوبرى وعرض الطريق والإحمال التي يصمم عليها الكوبري ومناسيب السكمر والطريق وجهود التشغيل التي يتبعها المقاول في عمل حساباته ونسب الحرسانات المستعملة في الاساسات والاكتاف والارضية والخوازيق الخ وغير ذلك من التفصيلات التي سنشرحها بالتفصيل فيما بعد . وقد صرفت المصلحة مجهودا كبيراً في تقييد المقاولين حتى



شكلعظخ

تكون المشاريع محضرة على أساس واحد وبذلك تسهل مراجعة الحسابات وعمل المقارنة .

وينقسم دفتر الشروط الى قسمين فالقسم الادارى وهو الحاص بطريقة تقديم العطاءات ودفع التأمينات وطريقة الدفع والمخالفات تحضر حسب القواعد المالية المتبعة في جميع الشروط والتي وافق عليها قسم قضايا الوزارة وهو خارج عن موضوعنا الآن.

والقسم الفنى وهو الذى سنشرحه بالتفصيل لانه موضع بحث ومناقشة

فاول نقطة بحثها المصلحة هو عمل الكوبرى ثابت أو متحرك وذلك نظرا للظروف الحالية حيث أن كوبرى بولاق (الملك فؤاد) لم يفتح من زمن طويل وصارت الملاحة مقتصرة على البحر الاعمى وعدم فتح هذا الكوبرى يرجع الى عهد بعيد قبل أن تتولى الادارة المصرية على مصلحة الطرق والكبارى ولم يمكنا أن نعرف من الملفات الموجودة بالمصلحة السبب في عدم فتحه الا أنه بالفحص ظهر لنا أن المصلحة السبب في عدم فتحه الا أنه بالفحص ظهر لنا أن المكوبرى عمل في أصيق نقطة في عجرى النيل في القاهرة المكوبرى عمل في أصيق نقطة في عجرى النيل في القاهرة

فطول کوبری بولاق ٥ر٢٧٤ متر بنیا کوبری قصر النیل القديم ٥٠٥ متر وكوبرى عباس ٥٣٥ متر وعلى ذلك فسرعة الماء عند كوبرى بولاق كبيرة جداً حتى حصل نحر في قاع المجرى بعد مناء الكوبرى يتفاوت بين مترين وعشرة أمتار. كا أن قاع قاسونات كوبرى بولاق عند منسوب (-١٤) وقاسونات كوبرى قصر النيل وعباس عند منسوب (٧٠) وقد عمل مشطورا وبنيت البغال على ما أعتقد فى اتجاه مخالف لأنجاه سير المياه. ومن الصعب جداً تحديد سير المياه في مثل هذه المنطقة الضيقة الملاًى بالدوامات فنتج عن ذلك أن أصبحت الملاحة في خطر كبير ومن المحتمل جداً أن تتصادم المراكب سغال الكوبرى.

الا أنه بعد الدرس الطويل استقر الرأى على أن يعمل كوبرى قصر النيل ملاحياً نظراً للاسباب الآتية: — أولا — يمكن معالجة كوبرى بولاق وجعله ملاحي باستمراد.

ثانياً - ربما يحصل عطل في أحد الكباري الواقعة على البحر الاعمى فتعطل حركة الملاجة كلية في النيل.

ثالثاً - ستستلم الحكومة فى المستقبل معسكرات قصر النيل الحالية وينتظر أن تنشأ مبانى حكومية هامة وبعمل كوبرى قصرالنيل ثابت ستحرم المنطقة الواقعة بين كوبرى قصر النيل وكوبرى بولاق من المراكب البخارية الكبيرة مع أن هذه المنطقة هى أم منطقة فى القاهرة على النيل . أما مواصفات الكوبرى حسب ماهو مطلوب فى دفتر الشروط فهو كالاتى :-

#### الأساسات

(۱) تعمل الأساسات من قاسو نات من الصلب ملأى بالحرسانة وتوضع في أما كنها بطريقة الهواء المضغوط على أن يكون قاع القاسونات عند منسوب (۷۰) وهي طبقة محتوية على ذلط كبير يتخلله ومل خشن وتصلح لأن تكون قاعدة ترتكز عليها القاسونات خصوصا وان قاع القاسونات المصلحة أن القديمة الحالية عند هذا المنسوب. وقد طلبت المصلحة أن يكون سطح القاسونات من أعلا عند منسوب (+١٠) أي متوسط منسوب قاع النهر

(٢) أما البغال والاكتاف فتبني قوق هذه القاسونات من خرسانه على أن يكون سطحها الخارجي من قشره من حجر جرانيت أسوان وسمكها حوالى ٥٠ سم وأما بغلة الصنية فتكون مجوفة بقشرة من حجر الجرانيت في الخارج وقشره من حجر صلب جيرى مثل حجر آثر النبي أو ما يشابهه من الداخل على أن يكون سمك هذه الحائط الدائرية ٢ متر على الأقل. أما الأجنحة التي خول الاكتاف فيمكن عملها على خوازيق خرسانية مسلحة يعلوها مخدة خرسانية بدلا من طريقة القواسين. ويعلو البغال والاكتاف مخدة خرسانية مسلحة يثبت عليها الكراسي التي ترتكز عليها كرات الكوبري.

(٣) أما الجزء العلوى فقد اشترطت المصلحة أن يكون من الطرازالذى تكون كراته تحت سطح الطريق ( Deck Bridge ) من الطرازالذى تكون كرات يعلوها أرضية اما أن تكون وأن يكون مركبا من كرات يعلوها أرضية اما أن تكون مركبة من طابق خرسانى مسلح أو من ألواح مقعرة من الصلب عليها خرسانة غير مسلحة . وتقييد المصلحة في أن يكون كرات الكوبرى تحت الطريق (Deck Bridge) كافى

عباس لا فوق الطريق كما فى كوبرى بولاق وضع المقاولين فى صعوبة كبرى لأن منسوب الطريق عند قصر النيل ٢٤ ومنسوب الفيضان ٢١. فالثلائة أمتار قليلة لعمل كرات تحت الطريق بفتحات كبيرة أما فى كوبرى عباس فمنسوب الطريق ٠٥و٥٥ وكان من السهل عمل هذا الطراز. أما فى كوبرى بولاق فمنسوب الطريق ٣٧ ومن المتعذر جدا عمل كراته تحت الطريق والجمهور الذى ينظر الى الاعمال نظرة سطحية ينتقد طراز هذا الكوبرى وهو لا يعرف السبب الذى ينتقد طراز هذا الكوبرى وهو لا يعرف السبب الذى ألمأ المهندسين الى عمله.

أما الجزء الملاحى فقد اشترطت المصلحة أن تكون الارضية من صابح مقعر (Buckled Plates or Troughs) ولم تحدد المصلحة عدد الكرات الرئيسية أو طول فتحاتها بل تركتها للمقاولين للتصرف على أن يكون منسوب الطريق ٠٥و٢٤ وقاع الكر فوق منسوب ٥٠و٠٠ . ويعلو أرضية الطريق طوب اسفلت على تنفيخ من خرسانة اسمنت . أما أرضية التلتوارات فتكون من طابق خرساني مسلح أو من أرضية التلتوارات فتكون من طابق خرساني مسلح أو من

ألواح صاج تعلوها خرسانة عادية وفوق هـ ذا الطابق تعمل طبقة اسفلت سمك ٢ سنتيمتر .

٤ – وقداشترطت المصلحة أن يكون الكوبرى جميل المنظر سواء نظر اليه من النهر أو من الشاطىء أو من أعلا الكوبرى وأن يحتفظ المقاول باستمال السباع الحالية فى تحلية مداخل الكوبرى الجديد وأن يعمل للكوبرى درابزين ذا منظر جميل وأن يركب فى الكوبرى فوانيس كهربائية يتلاءم شكلها مع ذخرفة الكوبرى.

ه – أما بخصوص الجزء الملاحى فقداشترطت المصلحة أن يتحرك الكوبرى تحركا أفقياً (Swing Bridge) ويكون للكوبرى فتحتين ملاحيتين الأولى منها للمراكب الطالعة والثانية للمراكب النازلة وعرض كل فتحة عشرين مـتراً. واشترطت المصلحة أيضاً ان يعمل لهذه الفتحات الملاحية عوامات لاوشاد المراكب وحمايتها اثناء عبورها الحوض الملاحي ولحماية بغلة الصنية من أى تصادم.

أما بخصوص الجهاز المحرك فقد اشترطت المصلحة ان

يتحرك الكوبرى بالكهرباء وباليد اذا اقتضى الحال وقد وضعت المصلحة جميع المواصفات الفنية اللازمة للجهاز المحرك ولحجرة الادارة وخلافه.

وقد عملت المصلحة ملحقاً للعطاء لعمل كوبرى
 مؤقت لحفظ حركة المرور اثناء أنشاء الكوبرى الا انها
 عدلت نهائياً عن هذا الرأى نظراً للاسباب الاتية .

اولا -- سيكون الكوبرى المؤقت عاشاً كبيرا للمقاول الذى سينشىء الكوبرى الجديد حيث ان لديه حركة ملاحية باستمراد في نقل المواد والاجهزة الميكانيكية والونشات وخلافه من الادوات اللازمة لأنشاء الكوبرى الجديد وفك الكوبرى القديم وهدم مبانيه .

ثانياً — ان حركة المرور فوق الكوبرى القديم كانت محددة ومقتصرة على مرور الادميين وسيارات الركوب وعربات النقل الخفيفة التي لا تتجاوز اثنين طن ونصف اما باقى حركة المرور فكانت محولة على كوبرى بولاق وكوبرى عباس .

فالفائدة التي تعود على الجمهور من عمل الكوبرى المؤقت لا توازى التكاليف التي ستنفقها الحكومة والبالغ قدرها بينه مناومة والبالغ قدرها بينه هذا وصف اجمالي للكوبرى المطلوب انشاؤه .

بعد ذلك وضعت جميع الشروط الفنية اللازمة لسلامة الانشاء وطريقة التنفيذ كالاتى: –

## هدم الكوبرى القديم

طلبت المصلحة أن يفك الجزء العلوى من الكوبرى القديم بطريقة نظامية وان يفك قطعة قطعة بعد فك مسامير البرشام وان تنمر كل قطعة بحيث يمكن استعالها اذا رغبت المصلحة في ذلك وان لا يستعمل المقاول النار مطلقاً في قطع الحديد. أما المبانى فتفك جميعها بطريقة نظامية بحيث يمكن الانتفاع بها بقدر الاستطاعة وان تزال لغاية قاع النهر ولالزوم مطلقاً لازالة القاسونات تحت القاع حيث لا يمكن الانتفاع بموادها رغماً عن المصاريف الكثيرة التي تتكلفها هذه الازالة كا انازالة القاسونات المحديدة ربما تضر بسلامة القاسونات الجديدة

#### مواصفات القواسين

وضعت المصلحة جميع المواصفات اللازمة للقواسين حيث حددت سمك الحديد الواجب استعاله وطريقة تقويته وحجرة العمل والجهاز المخصص لضغط الهواء وصمامات الامن التي تفتح ان زاد الضغط عن المقرر والجهاز اللازم لتبريد الهواء في حجرة العمل والنور اللازم في حجرة العمل وأن يكون هناك اتصالا تلفونيا بين حجرة العمل والمهندس المشرف على عملية التغويص . وكذلك الجهازات الميكانيكية اللازمة لنقل مواد الحفر من حجرة العمل الى الخارج . وأن تكون جهازات ضغطالهواء مزدوجة بحيث لوحصل عطل باحداها اشتغلت الثانية . وعمل جميع السقايل والحوازيق والسكالات اللازمة لتغويص القاسون رأسيا بحيث لاتميل أو تنطبق أثناء التغويص. وكذلك طريقة ملا حجرة الادارة بالخرسانة بعد الانتهاء من التغويص وطريقة ملا القاسون بالخرسانة وأن ينتهى القاسون من أعلى بمخدة خرسانية مسلحة سمك متر بحيث تضمن توزيع الحمل على القاسون توزيعاً

منتظا وغير ذلك من المواصفات اللازمة لضمان الدقة في التنفيذ وسلامة البناء وسلامة العال.

#### البغال والأكتاف

وضعت المصلحة جميع المواصفات اللازمة فحددت أحجام حجر الجرانيت الذى سيستعمل وبشرط أن يكون محلياً مرن أصوان وأن تعمل قشره الجرانيت بحيث تكون الاحجار بالتوالي احداها سهلا والآخر حملا (Header & stretcher) وبالعكس في المدماك الذي يعلوه حتى يكون هناك انصال تام بين حجر الجرانيت والحرسانة الداخلية وأن يبنى الجرانيت في مبدأ الأمر بارتفاع ٨٠ سنتيمتر وتملأ الحرسانة بارتفاع ستين سنتيمتر حتى لا تكون الوصلات الخرسانية على سطح المدماك بل داخل الجرانيت وأن تنحت الاحجار حسب الميول المبينة بالرسم وانكل مدماك يضبط بالدقة على ميزان الماء بحيث يقره المهندس المباشر أولا بأول وأن تعمل مخدة من الحرسانة المسلحة بسمك نصف متر لتوزيع العمل على البغلة بطريقة نظامية الخ.

#### الجزء العلوي

وقد تحضرت أيضاً جميع المواصفات اللازمة لنوع الحديد الواجب استعاله في كرات الكوبرى والكراسي والجهاز المحرك أخذنا أغلبها مر المواصفات البريطانية المقررة المحرك أخذنا أغلبها مر المواصفات البريطانية المقررة (British Standard Specifications) وكذلك طريقة قطع الحديد وطريقة تركيبه وطريقة البرشمة وجميع التجارب الميكانيكية التي تعملها المصلحة على الحديد والبرشام ومواصفات الصلب المصهور الح .

وقد أجازت المصلحة استعال الصلب العالى الشدد (Hight Tension Steel.) الا أنها لم توصى عليه بعد فتيح المظاريف حيث لم يكن هناك فرق كبير فى التكاليف خصوصا وان التجارب الميكانيكية لا تكفى لمعرفة صلاحية الحديد وضرورى من عمل تحاليل كياوية وتجارب متعددة يتعذر عملها بمصر كما ان الحديد العالى الشد لم يستعمل الاحديثاً ولم أر عنه شيئا فى المواصفات المقروة البريطانية وانما توجد مواصفات المانية عن بعض من أنواع هذا الحديد وقد حددنا

جهود التشغيل (Working Stresses) وحساب ضغط الهواء والمعامل الواجب اتباعه في الإحمال الفجائية وطريقة حساب الجهود الشانوية وتأثير الحرارة والجهود الناشئة على أعضاء الكوبرى أثناء التركيب كذلك زيادة الجهود الناشئة من تأثير ضغط المياه على الجزء الأسفل من الكوبرى أثناء الفيضانات العالية.

أما بخصوص ادارة الكوبرى فقد اشترطت المصلحة أن يتحرك الكوبرى تحركا أفقيا على درافيل على أن لا يحمل المحور أى حمل دأسى وانما يقاوم الاحمال الجانبية ويمنع أى تحرك جانبي للكوبرى.

ویدور الکوبری بواسطة ترسین بتحرك كل منهما بواسطة موتور كهربائی علی أن یکون هناك اتصال بین الموتورین لیتحركا بالتضامن و بقوة واحدة. وقدحد دنا طریقة حساب قوة هذه الموتورات وحددنا الزمن اللازم لفتح الكوبری وغلقه وهو (خسة دقائق) وقید اشترطنا أن ترتكز أطراف الكوبری علی خوابیر حتی لو أردنا ادارة

الكوبرى لابد من اخراج هذه الحوابير فيصير الكوبرى. راكز في وسطه فقط وعلى ذلك يمكن ادارته.


وتتحرك هذه الخوابير بواسطة موتورات مستقلة عن الموتورات المخصصة لادارة الكوبرى واشترطنا أن يكون هناك وسيلة ارتباط ( Interlocking System ) بحيث لا يمكن أن تشتغل الموتورات المخصصة للأدارة قبل أن تخرج الحوابيرمن مكانها. وأن يكون هناك جهاز لقطع التيار الكهربائي اذا ما يجاوز المشوار المحدد.وأن يكون هناك فرامل كهربائية تشتغل بنفسها قبل نهاية المشوار فتقل السرعة تدريجياً حتى يقف الكوبرى في مكانه بالضبط. وأن يكون هناك على التبلوه فى حجرة الادارة جميع الاجهزة اللازمة لقياس مقدار التيار وقوته والاجهزة التى تعرف الميكانيكي موضع الكوبرى بالضبط أثناء الدوران وأن يكون على التبلوه لمبات كهربائية حمراء وخضراء لتعرفالميكانيكي انكانت الحوابيرقدخرجت من مكانها حتى يمكنه ادارة الكوبرى . وأن يكون هناك جهاز لرصد كل المخالفات الخاصة بحركة الكوبرى حتى يعرف الرئيس ان كان هناك أى اهمال من الميكانيكي المختص وهكذا من المواصفات الحاصة بالاجهزة الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمتانة الجهاز المحرك وسلامة الكوبرى.

وقد حددنا جميع مواصفات الاجهزة التي ستستعمل في الكوبرى وحددنا طريقة حساب جميع الاجزاء الحديدية وجميع الاعمال الحرسانية اللازمة للاساسات وأرضية الكوبرى . كذلك طول الخوازيق المسلحة اللازمة لاجنحة الكوبرى ونسبة الحرسانات حسب نوع استعالها .

## حمولة الكوبرى

أما حمولة الكوبرى فهى ثلاث قاطرات متحركة بجواد بعضها بحيث يبعد محود القاطرة عن محود الاخرى ثلاثة أمتاد . وتتكون كل قاطرة من آلة جر ثقيلة وزنها ٢٢ طن ومن ثلاث عربات وزن كل منها أدبعة عشر طنا شكل تمرة ٥ . وهذا الحل هو اصغر حمل مقرد لـكبارى الطرق الزراعية البريطانية حسب المواصفات التي قررتها وزارة النقل الانجليزية سنة ١٩٢٢ وهذا النموزج لحمولة الكبارى لم يقرد

# いいいいいいいい



يمن الكديما صدمدنطاباتهام عدام « اكيرجام المالمة الربيرفون الأبوه يُعِنُ لِلَّهِ بِي مُعِنَّةً فَا لَمِلْ يَجِدُدُ بِعِيطُ عَلَى أَمَدِ يَبِعِدُ المُحِدِمِدِ الحجودِ .. بيج بغاء وكل مه هذه . لفاطوات تجردرا دها يعرد عربان كاهر مبيد في إشكل أعهره وفي بالماليد تمديندارات الكديرق ووكيوجرام على المذالا 9. S.

الا بعد أن ظهر أثناء الحرب العظمى أن معظم الكبارى الا بجليزية كانت تحتاج الى تقوية وتوسيع لكي تصلح لمرور آلات الجر الثقيلة وغيرها من الآلات الحربية التي لم تظهر الا اثناء الحرب.

#### دهان الكوسى

وقدحددنا مواصفات الدهان واشترطنا أن تدهن جميع الاجزاء المعدنية باربعة طبقات الطبقة الأولى من السلاقون (iron oxide) وتدهن في المصنع والطبقة الثانية وهي من السلاقون أيضاً وتدهن قبل التركيب في موقع العمل والطبقة الثالثة والرابعة وهي من بويه تقرها المصلحة والمعمل الكياوي على ان تكون الطبقتان من لونين مختلفين ليتمكن المهندس المشرف على صيانة الكوبري مستقبلا من معرفة حالة الدهان ودرجة تأثره بالتغيرات الجوية والزمن وخلافه.

#### تجارب

قد اشترطت المصلحة ضرورة عمل التجارب اللازمة وفحص الكوبرى فحصاً دقيقاً بواسطة لجنة تنتدبها الحكومة بعد انتهاء العمل وطريقة عمل التجارب كالآتى: -

أولا – تحمل التلتوارات بحمل موزع مقداره ١٥٠ك جرام على المتر المسطح وهو الحمل المقرر فى الحساب على ان تظهر التجربة ان الجهود الناتجة فى جميع اعضاء الكوابيل لا تتجاوز الجهود الناتجة من الحساب .

ثانياً - مع وجود الحمل التلتوادات بمر ثلاثة صفوف من الهراسات أو آلات جر ثقيلة مساوية أو معادلة للحمل المقرر في الحساب وهذا الحمل يتحرك ذهابا وأيابا على كل فتحة وبسر عات مختلفة حسب ما يتراءى للجنة وان تسير في الاماكن التي تسبب اقصى الجهود على اعضاء الكوبرى ويجب أن تثبت التجربة ان الجهود لم "تجاوز الجهود المسموح بها والناتجة من الحساب كما يجب أن لا يتجاوز الترخيم على الكمرات الرئيسية والفرعية اكثر من ١/١ من الترخيم الناتج من الحساب وان يزول هذا الترخيم بمجرد ازالة الاحمال.

ثالثاً — يفتح الكوبرى ويغلق للتأكد من ان مدة الفتح والغلق لا تتجاوز المدة المحددة في الشروط وهي (خمسة

دقائق ) ويجب أن تفحص جميع الجهازات الميكانيكية والكربائية الحاصة بتحريك الكوبرى وتثبيته وارتكازه فحصاً فنياً دقيقاً على ال لا يظهر أى عيوب فيها .

رابعاً – تفحص جميع أجزاء الكوبرى سواء كانت المبانى أو الاعمال الحرسانية بحيث لا يظهر أى تشقق أو عيوب فيها.


كل هـذه المواصفات التي تحضرت أخدنت من المواصفات الفنية المقررة لدى الحكومات الاجنبية أذكر منها الانجليزية والفرنسية والالمانية . وهدنه المواصفات المقررة تحضرت بمعرفة جمعيات المهندسين وأقرتها حكوماتها وهى المرجع الأعلافى جميع أعمال المهندسين الفنية وأنى أثرك البحث فى أعمال هذه الجمعيات لوقت آخر .

#### العطاءات

قدم فى هذه المناقصة ثلاثة عشر عطاء من بيوتات هندسية كبيرة . منها ه شركات انجليزية وثلاثة شركات طليانية وشركتين المانيتين وشركة فرنسية وشركة نمساوية وشركة بلجيكية .

وبدأت المصلحة فى درس كل هذه المشاريع ومراجعة رسوماتها وحساباتها ومراجعة الكميات والاسعار وعملت جميع الملاحظات الحاصة بكل مشروع فكان هناك اختلاف كبير فى عدد الفتحات وعدد الكمرات ووزن الحديد ومكعبات المبانى وقيعة التكاليف .كل هذه العوامل اضطرت المصلحة الى بذل مجهود كبير فى عمل التوصية مراعية جمال التصميم ومتاته وتكاليفه وخصوصاً وأن كثيرا من التصميات المتاح الى تعديلات فى حالة ما توصى المصلحة عليها .

وبعد مراعاة كل هذه العوامل رأت أن أحسن العطاءات من حيث التصميم والمتانة وقيمة العطاءات هي عطاءات شركة كليفلند بعد عطاءات شركة كليفلند بعد ادخال تعديلات كثيرة قبلت كل من الشركتين عملها الا ان الاعمال الزخرفية وشكل الكمرات في تصميم دورمان لونج كانت اجمل بكثير من تصميم كليفلند وهذه الاعمال الزخرفية



تحضرت بواسطة المهندس المعارى الشهير Sir John Burnet السير جون برنت. وأخيراً اتنهى الرأى على التوصية على عطاء دورمان لونج واعطى له امر التشغيل فى اول يناير سنة ١٩٣١ وكان لا يمكنه ان يبدأ فى العمل قبل هذا التاريخ حيث كان من الضرورى بقاء الكوبرى القديم بسبب وجود المعرض الزراعى فى ذلك التاريخ.

# مشروع الخواجات دورمان لونج والتعديلات التي عملت فيه

يتكون الكوبرى حسب مشروع المقاول من ستة فتحات ثابتة كل فتحة ٣٠٠ و٥٠ متر ماعدا الفتحتين الجانبيتين فطول الفتحة التي جهة الجزيرة ٣٧٠ متر وله فتحتين ملاحتين طول كل منها ٣٠٠ و٥٠ شكل عرة ٢

وقد راعى المقاول أن تكون قاسونات الكوبرى الجديد في مكان قاسونات الكوبرى القديم وبهذه الطريقة يسير كسر مبانى قاسونات الكوبرى القديم بطريقة الهواء

المضغوط اثناء تغويص القاسو نات الجديدة التي هي أكبر من القاسو نات القديمة

### الجزءالمعدني

أما الجزء المعدنى فيتكون من كمرتين رئيستين مصندقتين مصمته الروح من الطر از ذات الأجزاء المرتكزة على كوابيل (Centilever Bridge)

وتبعد الكرتان عن بعضهما ه٠وو٠٠ من المحور المحور . ولما كان عرض الطريق والتلتوارين ٢٠ متراً فيكون جزء من الطريق خلاف التلتوارات محمل على الكوابيل المثبتة بتلك الكرات الرئيسية


ويربط الكمرات الرئيسية كمرات شبكية عرضية بعلوها كرات طولية تحمل أرضية الطريق.

فن الرسم يتضح أن الكمرات الرئيسية معرضة لضغط جانبي كبير وجهود ثانوية مختلفة كما أن جـزءً من البرشام سيتمرض لجهود شد بدل القص وهذا غير مسموح به الا

اضطراريا وبهدده الطريقة اقتضب المقاول في عروضات القاسو نات وعروضات البغال


هذا المشروع لم تقبله المصلحة وطلبت استبدال الكمرتين الرئيسيتين بأربعة كمرات رئيسية تحمل الطريق بأجمعه وان لاتحمل الكوابيل الاالتلتوارات فقط وأن يحتفظ المقاول بشكل الكوبرى في مشروعه الأصلى فقدم مشروعا شاملا التعديلات المطاوبة وهذا اضطره الى تعريض البغال وتعريض القو اسين وتغيير فتحات الكوبري حتى صارت القواسين الجديدة بعيدة عن القواسين القديمة شكل نمرة ٧ والشكل عرة ٨ يبين قطاع الجدزء العلوى للكوبرى قبل التعديل وبعده . على أن المشروع المعدل كان موضع خلاف ومناقشات فنية خاصة بتفصيلات التصميم وأهم نقط الخلاف كانت فيما يختص بسمك روح الكمرات الرئيسية حيث عمله المقاول ٨/٣ أي عشرة ملليمترات مع ان الكرات الرئيسية غيرعادية وبارتفاع حوالى ثلاثة أمتارفي نقط كثيرة ولا يوجد في المواصفات المقررة الانجليزية ما يمين سمك

روح الكرات المصمتة بالنسبة لارتفارعها وانما قررت أن لايقل سمك روح الكرات بأى حال من الأحوال عن ١/٣ فهذا التقييدلم يعين السمك وانماعين النهاية الصغرى للسمك . وعلى ذلك فالمقاول تمسك بهذا السمك بحجة أنه لا يوجد في المواصفات ما يمنع من استعاله وقد تشبثت المصلحة في زيادة هـذا السمك مستندة على مواصفات أمريكانية وألمانية فبعضها ينص على أن سمك روح الكمرات يجب أن لا يقل عن ١/١٦٠ من ارتفاع روح الكمر ما بين زوايا الشفة وهذا يجعل السمك في حالتنا هذه ١٧ ملليمتر وبعض المواصفات ينص على أن لا يقل السمك عن ٧٠٠ ( هارتفاع روح الكر مابين زوايا الشفف مقدراً بالبوصة) وهذا يجعل السمك في حالتنا هذه ( ١٣ ملليمتر ) وبما أن تطبيق هذه المواصفات يكلف المقاول حوالي جنيه فقد عارض كثيراً مما اضطر المصلحة الى الالتجاء الى محكم فانتدبت جناب الذكتور شويتذر أستاذ الكبارى عدرسة الهندسة لابداء الرأى فأقر المواصفات التي قدمتها المصلحة ووافق أن يكون السمك ١/٢ بحيث تكون قوائم التقوية




## موبري فضر النيال مناساتن

يَعْلَجُ مُرْجِثُ لِلْمُنْرُةُ النَّدُونِ بَعَدُ النُّدُونِ لُ



؞ٵؿۼۺ۩ڒ۩ڶڡٚڎٮ ڷڎؙۯٳڟؙؠڛ۫ڶ



شسكل أرة ٨


(Stiffeners) كافية و بأحجام كبيرة تمنع من أى انبعاج فى الكمر . وأخيراً قبـل المقاول هذا الإقتراح وعمل جميع التقويات والتعديلات التي أدخلتها المصلحة .

# أرضية الكوسى الخرسانية

عملت أرضية الكوبرى من طابق خرسانى مسلح مجمول على كمرات طولية وبسمك ١٧ سنتيمتر على أن يكون جهد حديد التسليح (١٢) كياو جرام على الملليمتر المربع وجهد الخرسانة ٦٣ كيلو جرام على السنتيمتر المربع. وتنص الشروط على أن الخرسانة لاتشتغل على أكثر من ٥٠ كيلو جرام على السنتيمترالمربع مالم يستعمل أسمنت أعلا في الجودة من الاسمنت الاعتيادي وفي هذه الحالة يجب عمل مكعبات خرسانية بالأسمنت المطلوب استعاله وتعمل عليها تجربة الضغط ويكون الجهد الذي يستعمل في الحساب ٢٠٠٠ من جهد الكسر بعد مضى ٣٠ يوما من صب الخرسانة إزاء هذا الشرط اتفقنا مع المستر بجرت لعمل التجارب

اللازمة لإيجاد أحسن نسبة للخرسانة ونوع الأسمنت الذي يستعمل لنحصل على قوة الخرسانة المطلوبة . فكر نا مبدئياً في استعال أسمنت ( Ferrocrete ) إلا أنه لم ينجح في بعض أعمال المصلحة وفضلنا استعال أسمنت حلوان بنسبة ٤٠٠ كيلوجرام في المترالك عب بدلا من ٣٠٠ كيلوجرام لا ننا نفضل الاسمنت الجديد حيث أن التجارب أثبتت أن الاسمنت يضعف بمضى الزمن كالجدول الآتى: —

واننا نشكر المستر جيرنج الاستاذ بمدرسة الهندسة حيث ساعدنا بعمل جميع التجارب المطلوبة بمدرسة الهندسة والشكل نمرة ٩ يبين التجارب التي عملت بمعرفته بحضور مندوب من المصلحة ومندوب من قبل المقاول ومنها يتضح أنه يمكن استعال أسمنت حلوان بنسبة ٤٠٠ كيلو جرام



للمترالم كعب من الخرسانة . إلا أننا لم تخرج من هذه التحارب بنسبة الاسمنت المطلوبة فقط، بل عرفنا عاملامهما جداً في جودة الخرسانة وهي نسبة الماء الواجب استعاله في كل متر مكعب وانضح لنا أن زيادة الماء عن الحد المقرر يضعف الخرسانة إلى حدكير وعلى ذلك طلبنا من المقاول تركيب خزان فوق ماكينة الخلط سمعته بالضبط مقدار الماء المطلوب وبهذه الطريقة نضمن نسبة الماء ولا نترك طريقة المزج للمال حيث لايقدرون أهميتها . وهذه التجربة ستكون مقدمة تجارب عديدة سيقوم جنابه بها حيث أن الأسمنت تحسن كثيراً كما هو مبين في شكل نمرة ١٠ ومع هذا التحسن العظيم تلاحظ لنا أن كثيراً من المصالح لم تزل تستعمل نفس جهود التشغيسل ونفس نسبة الأسمنت التي تستعمل من خمسة عشر سنة وفى ذلك ضياع أموال كثيرة يمكن ملافاتها بزيادة جهود التشغيل أو التقليل في نسبة الأسمنت مع تعديل مناسب في مواصفات المواد.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأذكر أهميه هذه المباجث وياحبذا لو قامنت بها مندرسة الهندمنة تحت إشراف الجمية

خصوصاً وان معظم أعضاء مجلس إدارة المدرسة من أقطاب الجمعية .

#### طراز الجزء المتحرك.


أما طراز الجزء المتحرك فهو طراز جديد فى بابه ومخالف المحميع أنواع الكبارى المتحركة فى مصر وقد التجأ المقاول إلى استعال هذا الطراز ليحافظ على شكل الكوبرى وعلى تقويس أسفل الكرات حتى تكون أقواسا منتظمة.

والمتبع أن الجزء المتحرك يرتكز في وسطه على بغلة الصنية وترتكز أطرافه على بغال بواسطة خوابير تتحرك عند الفتح والقفل.

أما في كوبرى قصر النيل الجديد فلا توجد بغال عند نهايتي الجزء المتحرك بل بالعكس فان أطراف الأجزاء الثابتة خارجة في المجرى الملاحي كشكل كوابيل بطول ١٨ متر والجزء المتحرك الجديد يرتكز على بغلة الصنية فقط وله فراعان لا ترتكز على شيء مطلقاً بل تشتغل ككوابيل

いいいい

ئَزَيَاتَ لِيَانَ الطَّرْمَ وَ تَسَيِّنَ الأَسْمَتَ مِنْ سَلَمًا لِمُسْلِمًا لِمُسْلَمًا لِمُسْلِمًا لِمُسْلِمً وَ الشَّرِيلَاتِ الْيَ عِلَتَ فِي الْمَا مِنَاتَ الْمُنْ الْمِيلَانِيَّةُ لَيْنِ الْمِيلَانِيَّةً لِلْمِيلَانِيَّةً لِلْمِيلَانِيَّةً لِلْمِيلِيَةً لِيَانَ الْمُنْفِقِ الْمِيلَانِيَّةً لِلْمِيلَانِيَّةً لِيَانِيَّةً لِلْمِيلِيَةً لِلْمِيلِيَةً لِلْمُ المُنْفِقِ الْمِيلِيَةِ لِلْمُنْفِقِ الْمِيلِيَةِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُ السَّلِمُ الْمِيلِينِيَةً لِلْمِيلِمُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ لَيْنِ الْمُنْفِقِ لَيْنِ السَّلِمُ اللَّهِ الْمُنْفِقِ لَلْمُ السَّلِمُ اللَّهُ الْمِيلِينِ لِ



أيضاً وفقط توجد جوايط تربط نهاية الجزء المتحرك بنهاية الجزء الثابت بعد قفل الكوبرى.

هذا الطراز جديد في طريقته وغير مألوف في حالتنا فاعترضنا عليه حيث لا يمكن الجزم بصلاحيته مع الزمن الا أن المقاول ضمن هذا التصميم وأبدى رغبته في تنفيذه وعلى مسئوليته ليحافظ على جمال منظر الكوبرى.

بغال الفتحات الثابتة.

حضر المقاول مشروعه على أن تكون كل من البغال في الفتحات الثابتة مكونة من عامودين من الحرسانة قطر كل منها ٢٠٤٠ متر ابتداء من منسوب (١٠) وهو منسوب سطح القاسون الى منسوب (١٤) وهو منسوب متوسط التحاريق وبعد ذلك ينقص قطر العامود الى ٨٠٨٠ ويستمر تدريجياً في النقصان الى ٤٠٠٠ عند منسوب ١٨٠٠ وهو منسوب أسفل المخدة التي ترتكز عليها كرات الكوبرى ويبعد محور العامودين عن بعضها بمقدار ١٠٠٠ متر وهو البعد بين الكرتين الرئيستين حسب التصميم قبل التعديل البعد بين الكرتين الرئيستين حسب التصميم قبل التعديل


ويربط العامودين عقد من الخرسان المسلح. أما طبقة الجرانيت حول هذه الأعمدة فلم تعمل الافوق منسوب كأن الجرانيت لم يعمل الاللمنظر فقط.

وبما ان الشروط تنص على ان البغال تكون قطعة واحدة مصمتة كما ان الجرانيت لم توصى عليه المصلحة الا لزيادة مقاومته للماء أكثر من الخرسان وان الخرسانة تناكل مع الزمن بتأثير المياه ومن الصعب معالجتها فقد طلبت المصلحة أن تعرض هذه البغال لتتفق مع التعديل الذي عمل في عرشة الكوبري وأن يكسوها بأكلها بحجر الجرانيت ويعمل لها من أعلى مخدة خرسانية مسلحة ترتكز عليها الكراسي التي تحمل الكرات الرئيسية فقبل ترتكز عليها الكراسي التي تحمل الكرات الرئيسية فقبل المقاول عملها كما هو مبين في شكل غرة ١١.

#### بغلة الصنية


أما بغلة الصنية حسب المشروع الأصلى عبارة عن السطوانة مفرغة قطرها الخارجي ٥٥و١٠ متروالداخلي ٣٠و٨ فيكون سمك الحائط الدائرية ٢٠و٢ وهذه الحائط رغم أنها


#### كونرى هرالنيل منازاته




#### كويرى فضرالبيل


بَعَلَةِ الصَّنِيَّةِ فَهَالَ التَّنايِهِ لَ





بَعَلَهُ الصَّنِيَّة بَعَدُ التَّعَدِيل





عملت من الخرسانة العادية فقد عمل فيها تسليح بسيطوليست عاطة بقشرة من حجر الجرانيت من الخارج ولا بقشرة من حجر الجيرى الصلب من الداخل الا بعد منسوب (١٠٠) و يعلو هذه البغلة طابق من الخرسان المسلح يرتكز عليها عجل الدوران و عور الجهاز المحرك.


هذا المشروع تعدل ليتفق مع التعديل الذي عمل في الجزء العلوى فصار القطر الخارجي ٥٠و٥٠ والداخلي ٥٠٠٥ متر على أن يعمل لها عامود من الخرسانة المسلحة في الوسط يرتكز عليه محور الكوبرى ويعلو البغلة بأجمها طابق من الخرسانة المسلحة بسمك متر وأن تغطى البغلة من الخارج بحجر الجرانيت ومن الداخل بحجر جيرى صلب شكل نمرة ١٢ والشكل يبين بغلة الصنية قبل التعديل و بعده.

#### الأكتاف

 القاسونات الحاملة لها ولم يكتف المقاول بذلك بل بالغ فى تقليل سمك الكتف واستعان على تحقيق توازنها بعمل كمر أفق من الخرسانة المسلحة تربطالا كتاف الجديدة بالاكتاف القديمة أضف الى ذلك أنه عمل القاسونات بطول أقل من طول الاكتاف بمقدار ستة أمتار وعمل فوقها مخدة خرسانية مسلحة بكوابيل طولها ثلاثة أمتار من كل جنب لتحمل الكتف.

فالمقاول عمل قصارى جهده فى تقليل المكعبات حتى استعان بالكتف القديم والمصلحة لم تقبل هذا المشروع ولم تفكر فى درس متانته لأن قيمة العطاء الذى يليه قريبة جدا من قيمة عطائه والمقاول الثانى لم يلتجىء الى هذه الطرق الاقتصادية.

بعد ذلك قبل المقاول تعديل المشروع فقدم مشروعا آخر بقواسين وأكتاف عريضة محضرة حسب الشروط تماماً وقد عمل للكتف جناحين على خوازيق خرسانية مسلحة ترتكز عليها المنارات والبيباع التي بجانبها ستعمل الأعمال الزخرفية شكل غرة ٣٠٠.



#### قواسين بغال الفتحات الثابتة.

حضر المقاول مشروع هذه القاسونات على أن تكون مجوفة من الداخل يعمل ثلاثة فراغات وهذه الفراغات تمتد من منسوب ( - ۲۱ و ۳) الى منسوب ( + ۵۰ و ۸) أي بارتفاع ٧١ و ١١ متر وعملت الحوائط الخارجية بسمك ١٠ و ١ و الداخلية بسمك متر . ونظراً لضعف هذه الاسماك التجأ المقاول الى تسليحها لتقويتها في مقاومة الضغوط الرأسية والجانبية الاان هذا النسليح رغما عن قلته لا يفيد حيث أن المقاول ذكر في مذكرته الوصفية أن خرسانة القاسونات هي من الخرسانة العادية التي نسبة الاسمنت فيها ١٧٥ كياوجراما للمترالمكعب وقوة عاسك مثل هذه الخرسانة بالحديد (Adhesive Stress) صنعيفة جدا لا عكن الاعتماد عليها. وارتفاع صاج القاسونات ١٣ متر بدلا من ١٧ متر المطلوبة في الشروط.

 فى البغال والجزء العلوى المعدنى . ومدت صابح القاسون وعمل الى منسوب ١٠ وادخلت تقویات فى غلاف القاسون وعمل سمك جمیع الحوائط ٥٠و على أن تكون الحرسانة من نوع الخرسانة المسلحة التى نسبة الأسمنت فيها ٢٥٠ كيلو جرام المترالك عب وان يعمل حديد تسليح رأسى قطر ١٩٦ خسة اسیاخ فى المتروان تعمل احزمة أفقیة قطر ١٩٦ من خارج وداخل الحوائط على طول القاسون كل ٥٠ سنتیمتر وان تعمل عندة خرسانیة مسلحة من اعلى بسمك متر ونصف والشكل غدة خرسانیة مسلحة من اعلى بسمك متر ونصف والشكل غرة ١٤ ببین هذه القواسین قبل التعدیل و بعده

#### قاسون بغلة الصنية.


أما قاسون بغلة الصنية فقد تحضر بنفس الطريقة التي تحضرت بها قواسين البغال الثابته .

وهي عبارة عن اسطوائة مفرغة من الخرسانة وسمك الحائط المستديرة هوا وبها تسليح بسيط وجميع الملاحظات التي أبديناها في قاسونات البغال الأخرى ينطبق هنا والمصلحة عدلت هذا المشروع بعمل سمك الحائط المستديرة

#### كوبري قصر النيل

قَاسُونَ بِعَالَالْفَقَاتُ النَّابِيَّةِ ثَنَا النَّذِيثِ

فَاسُونَ بِنَكُ لَأَلْفَكَاتَ الثَّكَابِيَّةُ بَعَدُهُ الكُمُّلِينَ



٢٠ متر على أن تكون خرسانته من نوع الخرسانة المسلحة وأن يعمل تسليح من الخارج والداخل لهذه الحائط قطر ١٦٠ خمسة أسياخ في المتر وأن يحزم حديد التسليح من الخارج والداخل بأحزمة قطر ١٦٨ كل ٥٠ سنتيمتر وأن تقوى هذه الحائط المستديرة لمقاومة الانبعاج بحائطين متعامدين مسلحتين سمك كل منها ٥و١ متر على أن يبني العامود الحامل لمحور الكوبرى في تقاطع هذين العامودين و تنشأ فوق القاسون طابق خرساني مسلح سمك ٢ متر ومن الرسم يتضح الفرق بين القاسون الأصلى والقاسون المعدل شكل غرة ١٥.

#### قاسونات الاكتاف.

أما قاسونات الأكتاف فقد عملت بعرض أربعة عشر متراً مع أن عرض الأكتاف التي عليها عشرين متراً وعلى متراً مع أن عرض الأكتاف التي عليها عشرين متراً وعلى ذلك يصير جزء منها بعرض ثلاثة أمتار من كل جانب محمل على كوابيل من الخرسانة المسلحة تنشأ فوق هذه القاسونات أما ارتفاع هذه القاسونات فقد بالغ المقاول فيها حتى وصلت

الى منسوب ٥٠و١٧ بدلا من عشره المقررة فى دفترالشروط وذلك ليقلل المقاول من مكعبات الكتف والقاسون وسبق شرحنا هذه النقطه .

فهذه القواسين كانت أضعف من باقى القواسين لأنه استعمل نفس الأسماك بينها الارتفاع زاد سبعة أمتار ونصف.


فعدلت المصلحة هذه القاسو نات وجعلتها بطول هو ١٦٥ متر وعدلت جميع الحوائط والتسليح مثل باقى القو اسين والرسم ببين هذه القو اسين قبل التعديل و بعده شكل غرة ١٦٠ الاعمال الزخرفية .

أما شكل الكوبرى وأعماله الزخرفية فقد درست جيداً حيث عملت الكرات مقوسة من أسفل كأنها عقود ووضع على الكرات الخارجية فوق البغال مدالية منقولة من رسم مصرى قديم ووضع في كل من مدخلي الكوبرى منارتين بقشرة من الجرانيت بارتفاع (١٢ متر) وفوق كل منارة مصباح بقوة ألف شمعة وأمام المنارات

#### معرفي فصر النيك منيا ماليم ال

فَاسُونُ بَعْدَارُ الصَّنِيَّةِ فَبَدَلَا التَّذِيرَال

فاستون بمنساكة الغينية بعشد التغليثيل



وضعت السباع التي كانت في الكوبري القديم على قواعد من الجرانيت بارتفاع (٢ متر) وتحت الكوبرى عندكل مدخل شرفه (Terrace) مبلطة بالرخام بعرض تمانية أمتار وطوال ٢٠ متريصل إليها بواسطة مدرجات رخام بجانبها زهريات من الجرانيت الصناعي ولكل شرفه غرفتين بأبواب وشبابيك زخرفية وعمل للكوبرى درابزين من الحديد يغطيه طبقه زخرفيه من الزهرعلى شكل ورق اللوتس أما المصابيح المخصصة لانارة الكوبرى فقدعملت بطريقة تعكسجيع الضوء على الطريق أما في مجرى النيل فلا يرى الناس إلا مصابيح حمراء فوق البغال لحماية الملاحة ليلامن خطر التصادم ببغال الكوبرى .

#### التنفيذ

بدأ المقاول بالاستيلاء على نقطة العمل فاستلم الميادين. التي امام الكوبرى وشارع منتزه الجزيرة وجسر النيل ابتداء من الكوبرى الى لسان الجزيرة ووضع الأسوار اللازمة حول هذه المنطقة وانشأ جميع مخازنه وحضر الموظفون.

المنوطون لأستلام جميع العدد والآلات والمواد وسارت تدخل وتخرج من المخازن بغاية النظام ثم حضر المهندسون المكلفون بالتنفيذ ورفعوا المنطقة وعملوا الحساب اللازم ومراجعتها على الرسومات التي حضرتها المصلحة وبعد ذلك عمل برنامج التنفيذ وتقدم للمصلحة فاقرته.

### هيئة موظني المقاول

يتكون هيئة موظني المقاول من باشمهندس سبق له الاشراف على اعمال هامة مثل كوبرى لامبرت بلندره وكبارى أخرى اكثر أهمية من كوبرى قصر النيل ويساعده ثلاثة مهندسين اجانب وحضرة الاستاذ الدكتور وليم سليم وحوالى خمسة ملاحظين اجانب ومخزنجى ورئيس حسابات

## هيئة موظني الحكومة

تمين لهذه العملية مهندس مقيم يساعده اثنين مديرى اعمال مساعدين وستة مهندسين واستلم كل من حضرات المهندسين دفتر لقيد الاعمال يقيد فيه ماتنفذ من العمل تفصيليا مع ابداء جميع الملاحظات التي تتراءي له على ان

لا يترك العمل حتى يحضر المهندس الذي يستلم منه ويطلع على دفتر قيد الاعمال حتى يكون على تمام العلم بكل ماحصل ولأن العمل غالباً مستمر ليلا ونهاراً كما ان الرؤساء يطاءوا على هذه الدفاتر أولا بأول.

واني اضع أهمية كبرى على دقة المراقبة لانه مهما كانت الدقة في حساب السكو برى والتصميم فانها لاتنفع ان كانت المراقبة غير دقيقة وقد تلاحظ لنا في اعمال كبيرة ان المهندسين يشرفون اشرافا سطحيا ويتركون المراقبة للملاحظين وفي هذا خطر كبير لان الملاحظ معلوماته محدودة فلا يقدر اهمية العمل ولا يشعر بالمستوليه ولا ينظر الى مستقبل امامه مثل المهندس وشدة المراقبه ضمان كاف لعدم ضياع الاموال ولمتانة البناء وان المهندس ربما يكتسب من البناء أو الحداد أو النجار معلومات عمليه لا يمكن ان يكتسبها من المدرسة أو الكتب كما ان المهندس الذي لم يكن عنده خبرة عمليه يفقد شخصيته في ادارة حركة العال وفي ذلك ضرر جسيم ومن السهل جدا الاشراف والأنتقاد على العمل وليس من السهل تنفيذه وعندنا مهندسون حصيون اكفاء

ولكن قلما يوجد لدينا مهندس يمكن تسميته مهندس مقاول حيث ان مهمة التنفيذ غير مهمة الاشراف عليه .

وانى أنصح زملائى المهندسين الحديثين بأن يبذلوا قصارى جهدهم فى اكتساب الخبرة العملية حيث ان مجال الحكومة سيقفل وان البلاد داخلة على انشاءات هامة وحياة عملية جديدة

#### الآلات التي استحضرت لتنفيذ العمل.

انشأ المقاول أرصفة خشبية على الشاطى، ترسو عليها المراكب وانشأ خطا ديكوفيلا وخط سكة حديد يسير عليه ونش بخارى وعربات لنقل المواد من الرصيف لمكان العمل . واستحضر وتنشات حمولة ٣ طن مثبتة على أتومو بيلات لنقل الاحجار وونشات تشتغل بالبخار حمولة ٥ طن و ٧ طن لنقل الاتربة المستخرجة من الحفر ولمل، حجرة العمل بالقاسو نات بعد تغويصها . وونشات تشتغل باليد قوة ٢/١ ملن لتنزيل الاحجار في موضعها اثناء عملية البناء . ومندالات متعددة لدق الخوازيق اللوحية والخوازيق البناء . ومندالات متعددة لدق الخوازيق اللوحية والخوازيق

الخرسانية اللازمة لأجنحة الكوبرى. واستحضر شواكيش لتكسير الأحجار بواسطة الهواء المضغوط واستحضر ماكينات لخلط الخرسانات منها ما تسع نصف مترمكم ومنها ما تسع ثلث مترمكم وتخلط هذه الكيات في ثلاث دقائق. واستحضر عدة طلمبات لنزح المياه تشتغل بالبنزين وماكينة لغسل الزلط وطلمبات بخارية ماصه كابسة وماكينات لضغط الهواء تشتغل بالبنزين.

أما جهاز الهواء المضغوط اللازم لتغويص القاسو نات فيتكون من قزان بخارى مسلط على وابورين بخاريين يشتغل كل منها في ادارة ما كينة معدة لضغط الهواء.

#### وصف القواسين

القاسون عبارة عن صندوق من الصاج شكل البغلة التي تعلوه ومسطحة أكبر قليلا من سطح البغلة . ولهذا الصندوق سقف على بعد ٢٠٢٠ متر من أسفله يكون حجرة تسمى حجرة العمل ويراعى تقوية هذا السقف ليحمل جميع الخرسانة التي توضع فوقه كما يجب تقوية حافة القاسون من

أسفل وتسمى السكينة لتسهل هبوط القاسون. ولتنزيل هذا القاسون تركب مدخنة في سقف حجرة العمل وتنطول حسب الطلب وتنتهى من أعلا بحجرة صغيرة تسمى الكباية ولها بابان الأول لقفل المدخنة لحفظ الهواء المضغوط داخل حجرة العمل والثاني يفتح لخارج القاسون.

وطريقة تغويص القاسون هو أن يعوم في الماء ويحفظ في مكانه بالضبط بواسطة خوازيق وشكالات مثبتة حوله تم توضع خرسانة فوق سقف حجرة العمل فيهبط القاسون حتى يصل إلى قاع المجرى ثم يضغط الهوا، في حجرة العمل فيدفع المياه إلى خارجها وبعد ذلك يبدآ العال في النزول اليها لاجراء عملية الحفر وذلك بفتح الباب الخارجي للكباية بينما الباب الداخلي مقفل فتدخل العال ويقفل الباب الخارجيثم يضغط الهواء إلى أن يصير مساوياً في الضغط للهواء في حجرة العمل وبعد ذلك يفتح الباب الداخلي فتنزل العمال لحجرة العمل بواسطة سلم مركب في المدخنة . ثم تفحت العمال في . أسفل القاسون وتوضع الاتربة المستخرجة في جرادل ترفع بواسطة ونشات إلى الكباية ومنها إلى الخارج فيهبط القاسون

بسبب الحفر وبسبب الضغط النائج من مل، القاسون بالخرسانة فوق حجرة العمل وكلا ينزل القاسون كلما يزداد ضغط الهواء حتى يصل إلى المنسوب المطلوب.

بعد ذلك تنظف حجرة العمل وتملاً بالخرسانة تحت الهواء المضغوط تدريجياً من حافة القاسون إلى وسطه . و بعد أن يتم ملاً الحجرة بالخرسانة ملاً محكماً يكبس أسمنت سائل بطريقة الهواء المضغوط ليملا أى فراغ فى خرسانة الحجرة فتضمن تكوين كتلة خرسانية شاغلة كل فراغ الحجرة . ويستمر الهواء المضغوط حتى تشك الخرسانة تماما . و بعد ذلك يوقف الهواء المضغوط تدريجياً و تفك المدخنة و يصير الماما أعلا القاسون .

# هدم الكوبرى القديم.

ابتدأ المقاول في فك الجزء العلوى في ٢ ابريل سنة ١٩٣١ ففك طوب الأسفلت وأسفلت التلتوارات ووضع خطا ديكو فيلا لنقلها من سطح الكوبرى لخارجها. أما الخرسانة المسلحة الموجودة تحت طوب الأسفلت فقد حاول المقاول

تكسيرها بشواكيش تشتغل بالهواء المضغوط إلاأنه لوحظ أن هذه الشواكيش لاتقوم بعملها نظراً لاهتزاز الخرسانة واهتزاز الكوبرى فاستقر الرأى على التكسير باليد بواسطة العال. واستلمت المصلحة حديد التسليح المستخرج منها. و بعد ذلك فك المقاول ألواح الصاح وفي أواخر يونيه بدأ في فك الجزء العاوى مبتدأ من الفتحة الأولى من جهة الجزيرة ولم يكنهناك صعوبة في فك هذه الكرات لانها قطعة واحدة مستمرة على جميع البغال.وبعد أن أتم المقاول فك جميع الفتحات ماعدا فتحتين اضطر أن يعمل بغلة مؤقتة من خوازيق خشبية بجوار البغلة نمرة ٥ لمنع اختلال التوازن. و بعد تذكان يفك الحديد من الجهتين الشرقية والغربية بانتظام ليحافظ على التوازن إلى أن وصل إلى الجزء الراكز على البغلة غرة ٥ والبغلة الخشبية المؤقتة و بعد تُذ صار يفك الحديد قطعة قطعة من الجهتين حتى لم يبقى سوى الباكية (Pannel) التي فوق البغلة فرفعها بواسطة ونش ثم نقلت في صندل إلى البركباقي الحديد

وبنفس الطريقة أجرى المقاول فك الجرء المتحرك

الواقع فوق بغلة الصنية وانتهى من هذه العملية نهائياً فى ه نوفمبر سنة ١٩٣١ :

أما طريقة هدم المبانى فقد بدأ المقاول بفك أحجار الدستور وهدم الدبش الداخلى الى أن وصل الى منسوب سطح الماء وبعد ذلك دق خوازيق لوحية من الحديد حول البغلة ثم نزح المياه بواسطة طلمبة وأجرى هدم الجزء الباقى من البغلة وقد استعملت هذه الطريقة فى بغلة واحدة ولكن المقاول وجد أنها تكلفه مصاريف كبيرة لذلك يفكر الآن فى هدم البغال الباقية بشوا كيش هوائية بواسطة غطاسين أو باستعال مفرقعات ضعيفة لقلقلة المبانى فقط الا أن المصلحة طلبت عمل تجارب للموافقة على هذه الطريقة ولم المصلحة طلبت عمل تجارب للموافقة على هذه الطريقة ولم يبت نهائياً فى هذا الموضوع للآن

تغويص قواسين الكوبرى.

كانت جميع القواسين تركب وتبرشم على شاطئ الجزيرة ثم تسحب بجنازير وتعوم فى المجرى الى المكان المعد لها ما عدا قواسين الأكتاف فانها ركبت فى مكانها

بالضبط ولنبدأ الآن بقاسون كتف القاهرة . ففي ١٣ فبراير سنة ١٩٣١ بدأ المقاول بعملية الحفر وتسوية الأرض لتركيب القاسون ولكن سرعان أنصادفته مباني قديمه ازالتها العمال يسهولة الى أن وصلوا الى منسوب ١/٢ ٥٥ وهناك ظهرت المياه وتعذر عليهم العمل فاضطر المقاول الى نزح المياه بالطامبات واستعمل الشواكبش الهوائية في كسر المباني إلا أن المبانى ظهرت بعمق كبيرومن الصعب الاستمرار في عملية التكسير بهذه الطريقة فركب المقاول القاسون في مكانه وشغل الهواء المضغوط وسارت العال بجري عملية التكسيربالشوآكيش الهوائية تحت الهواء المضغوط وأستمرت عملية التكسير من ٢٢ أبريل سنة ١٩٣١ الى ٢٥ مايوسنة ١٩٣١ حتى وصلت السكينة الى نهاية المباني القديمة عند منسوب ٥٠و١٠ وبعدئذ كان التغويص سهلا إلا أنه لوحظ انبعاج في ألواح الصابح ناشيء من صغط مباني قديمة خارج القاسون فكلفنا المقاول بهدم هذه المباني لمسافة لاتقل عن متر لتلافي هذا الضغط الجاني وفي ١٥ يونيه سنة ١٩٣١ وصلت السكينة الى منسوب الصفر وهو المقرر لقاعبدة

القاسون. أما خرسانة هذا القاسون فكانت في مبدأ الاس عزج ميكانيكيائم تنزل في مجارى خشبية إلى سقف القاسون وهناك يدكوها المال بواسطة مندالات خشبية ملائمة فاما ان نزل القاسون وجد ان تطويل المجارى الخشبية يضر للخرسانة حيث كانت المونة تنفصل عن الاحجار فكلفنا المقاول بعمل طبلية في أسفل المجرى الخشي فتنزل عليها الخرسانة وتقلب مرة ثانية وتلتى باليد في اما كنها . ولما بلغ ارتفاع الخرسانة فوق سقف حجرة العمل (٧٠ر٤) متر بدآ المقاول في تركيب الفرم الخشبية وحديد التسليح اللازم للحوائط واستمر في وضع الخرسانة الى قمة القاسون حيث عمل طابق خرسانى مسليح فوق القاسون باجمعه .

الا أننا وجدنا تعباً كبيراً في عمل خرسانة متجانسة نظراً لاستعبال أحجار مكسرة بأحجام غير مدرجة حيث ان أحسن خرسانة هي الحرسانة التي تحتوى مركباتها على أقل فراغ ممكن وكلا قلت الفراغات في مركبات الحرسانة كلا زادت جودتها. والنهاية الصغرى للفراغات لا تتأتى الا اذا

كان حجم الأحجار المكسرة مدرجا ابتداء من حجم الرمل إلى أكبر حجم للحجر .

ولما كان من الصعب إيجاد حجر أحمر مدرج من العباسية أو من أبو زعبل بهذه المواصفات استبدلنا الأحجار المكسرة بزلط في باقى القواسين فكانت النتيجة ان حصلنا على خرسانة متجانسة متينة.

أما قاسون البغلة غرة ١ جهة القاهرة فقدركب وتبرشم على شاطىء الجزيرة ثم عوم فى الماء وسحب بجنازير الى موضعه الا أنه وجد بقاع المجرى أكوام من الأحجاركان من الضرورى تسويتها لعمل قاعدة يرتكز عليها القاسون وهذه الأحجاركانت تلقى فى النيل فى الزمن الماضى بسبب وجود نحر حول البغال القديمة فاستعمل المقاول كباشات لتسوية هذه الأكوام الحجرية فلم تنجح هذه الطريقة وأخيراً نزل غطاسون لتسوية القاع تحت الهواء المضغوط حتى صار أفقيا تماماً ثم أجريت عملية التفويص بوضع الحرسانة فوق حجرة العمل إلى أن وصل القاسون إلى القاع وبدأ فى النزول

الا أن الأحجار كانت بعمق كبير مما سببت انبعاج في صابح القو اسين فاضطر المقاول إلى عمل شكالات متبنة لمنع هذا الانبعاج كل ٢٠و١ متر واستعمل هـذه الشكالات في باقى القواسين و نزل هذا القاسون إلى منسوب (- ٧) وعملت جميع الخرسانة ولم يبتى الا الطابق الخرساني العلوى .

إلا أن الفيضان بدأ وفضل المقاول اتمام العمل بعد الفيضان فلما نزل الفيضان ظهر أن الصاج العلوى المركب في أعلا القاسون ليشتغل كسد أثناء عملية بناء البغلة تآكل بسبب الاهتزازات المستمرة الناتجة من سرعة المياه فاضطر المقاول إلى عمل خوازيق لوحية جديدة لاتمام عمله .

أما قاسون بغلة الصنية فكان أصعب قاسون فى تغويصه واحتاج إلى عناية كبيرة لسببين : —


الأول - لأنه وضع في موضوع احدى البغال القديمة . الثاني - لأن قطر القاسون هو١٦٥ متر ومن الصعب عمل شكالات لمنع انبعاج الصاج بسبب الضغط الجانبي للماء ولا يمكن عمل هذه الشكالات الكافية نظراً لوجود الفرم

الخشبية اللازمة لعمل الحائط الخرسانية المستديرة التي سمكها ٢ متر.

فالسبب الاول تغلب عليه المقاول بهدم البغلة لغاية سطح الماء وبعدها اجرى عمليه الهدم بواسطه الغطاسين لغاية منسوب (١٠) ثم ركب القاسون في موضعه وأجرى عملية الهدم بحجرة العمل تحت الهواء المضغوط.

والسبب الثاني قد تغلب عليه المقاول كالآتي: -بما ان سمك حائط القاسون المستديرة ٢متركان لاعكنه صبها دفعه واحدة والايهبط القاسون بسرعه ويزداد الضغط الجانبي للماء لدرجة لا يمكن لصاج القاسون مقاومته فاقترح المقاول عمل الحلط المستدير على دفعتين فني الدفعة الأولى تعمل الحائط بسمك متر فقط فهبط القاسون ببطيء وتقاوم الحائط ضغط الماء على صابح القاسون على ان لا يبقى مكشوفا من الصاج الا ارتفاع أقل من الارتفاع الذي يمكنه مقاومة المباء ويستمر بهذه الطريقة الى ان ينزل القاسون الى قاع النهر وفي الدفعة الثانية تعمل الحائط المستديرة الأخرى سمك متر داخل الحائط المستديرة الأولى وبعدها يصير اتمام العمل

## كوبري قصراليك مَرِيَّةِ مَنْفِينُ مَاسُونَهُ مَا لَا المَّدِيَّةِ لِمِنَافِةً مَنَاغِ الْإِسْدَ



شكلمالكن

كالمعتاد والشكل نمرة ١٦ يبين مواضع القاسون المختلفة اثناء تغويصه لغاية القاع.

وقد وافقت المصلحة على اقتراح المقاول بالشروط الآتية:
اولا — تعمل الحائط المستديرة الخارجية باسمنت سريع
التحجر حتى لا تتعرض لاى صغط جانبى قبل ان تشك تماما.
ثانيا — يعمل حديد تسليح يوصل الحائطين ببعضهما
على كل ارتفاع مقداره ٥٠ سنتيمتر وهذا النسليح يربط
الاسياخ الرأسية الخارجية في الحائط الداخلة والحائط الخارجه.
فقبل المقاول عملها.

أما باقى القواسين فلم يكن فى تغويصها ملاحظات اكثر مما ذكر.

## المباني والجزء المعدني

أرى تأجيل التكلم عن هذه الأجزاء لحين أتمامها حتى عكنا ان نشرح جميع الصدوبات الفنية التي تصادفنا اثناء عمليه التنفيذ.



